

«Утверждаю»  
 Директор СПб ГБУСО  
 «Психоневрологический интернат №3»  
 Чеминава Т.В.  
 « 4 » мая 2023  
 г.



**План устранения нарушений установленных требований в области пожарной безопасности согласно предписанию № 39-1-56/1 от 28 апреля 2023 г., в здании литер Б**

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности	Срок устранения	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Помещение столовой (буфета) на 2 этаже не оснащено системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	До 30.11.2023г.		.
2.	Помещение ст-ловой (буфета) на 3 этаже не оснащено системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	До 30.11.2023г		
3.	Помещение столовой (буфета) на 4 этаже не оснащено системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	До 30.11.2023г		
4.	Помещение столовой (буфета) на 5 этаже не оснащено системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	До 30.11.2023г		
5.	На путях эвакуации, ведущих по всем лестничным маршам из здания, размещены радиаторы отопления, выступающие из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц	До 01.04.2023г		При выделении финансиров ания на 2024г.
6.	В тамбуре эвакуационного выхода допускается хранение инвентаря и материалов		устранен	о
7.	Защитное сооружение не в полном объеме оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации	До 30.11.2023г		

8.	Объект надзора не обеспечен (не оснащен) с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения (Текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику)	До 01.04.2024г	При выделении финансиров ания на 2024г.
9.	На противопожарных дверях в помещениях хранения, кладовых, устройства для самозакрывания находятся в неисправном состоянии.	До 01.04.2024г	При выделении финансиров ания на 2024г.
10.	На дверях лестничных клеток, дверей эвакуационных выходов, на противопожарных дверях в помещениях хранения, кладовых отсутствуют уплотнения и порогов в притворах	До 01.04.2024г	При выделении финансиров ания на 2024г.
11.	На путях эвакуации отсутствуют пороги в дверных проемах противопожарных дверей	До 01.04.2024г.	При выделении финансиров ания на 2024г.
12.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (5,4,3,2 этажи у эвакуационного выхода на лестничную клетку, кладовая 7 отделение, кладовая в буфете).	До 01.04.2024г.	При выделении финансиров ания на 2024г.
13.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	До 01.04.2024г.	При выделении финансиров ания на 2024г.

14.	Допускается курение на объекте надзора		устранено	
15.	Отсутствует декларация пожарной безопасности	До 01.04.2024г.		При выделении финансирования на 2024г.

Специалист по пожарной безопасности



Ищенко В.А.