



План устранения нарушений установленных требований в области пожарной безопасности согласно предписанию № 39-1-55/1 от 28 апреля 2023 г., в здании литер А

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности	Срок устранения	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5
1.	В каждом пожарном отсеке зданий класса Ф1.1 высотой более 10 метров, не предусмотрены лифты для транспортирования пожарных подразделений.	До 01.04.2024		При выделении финансирования на 2024г.
2.	На путях эвакуации лестничной клетки левого крыла не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение".	До 01.04.2024г		При выделении финансирования на 2024г.
3.	Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (5 этаж отдельный изолятор, 4 этаж у перехода в 9 отделение, 1 этаж отделение «семейные пары»)	До 30.11.2023г.		
4.	Переход системы в режим «Пожар» осуществляется с одного дымового пожарного извещателя. Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей	До 30.11.2023г		
5.	Не установлены речевые оповещатели в палатах, кабинетах врачей и административных помещениях	До 30.11.2023г		
6.	Фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не	До 30.11.2023г		.

	соответствуют нормативным требованиям по пожарной безопасности (при срабатывании СОУЭ на 1 этаже, речевое оповещение прерывается)			
7.	Объект надзора не обеспечен (не оснащен) с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения (Текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику)	До 30.11.2023г		.
8.	Помещения кладовых у эвакуационных выходов на лестничную клетку (5,4,3,2 этажи) не оснащены системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	До 01.04.2024г		При выделении финансиров ания на 2024г.
9.	Запоры (замки) на всех дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки)	До 01.04.2024г		При выделении финансиров ания на 2024г.
10.	Ширина пути эвакуации по всем лестницам, предназначенном для эвакуации людей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м (фактически - 1,2 м)	До 01.04.2024г		При выделении финансиров ания на 2024г.
11.	При двустороннем расположении дверей ширина коридора менее 1,2 метра (коридоры изоляторов 5,4,3,2 этажи) ширина коридора 192 см, (ширина дверного полотна 87 см)	До 01.04.2024г		При выделении финансиров ания на 2024г.
12.	При одностороннем расположении дверей ширина коридора менее 1 метра (1 этаж отделение «семейные пары») ширина коридора 80 см, (ширина дверного полотна 67 см)	До 01.04.2024		При выделении финансиров ания на 2024г.
13.	На путях эвакуации допускается устройство лестницы со ступенями с различной высотой (лестничная клетка возле первого отделения)	До 01.04.2024г		При выделении финансиров ания на 2024г.
14.	На дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, устройства для самозакрывания находятся в неисправном состоянии.	До 01.04.2024г		При выделении финансиров ания на 2024г.
15.	На противопожарных дверях в помещениях хранения, кладовых, устройства для	До 01.04.2024г		При выделении финансиров

	самозакрывания находятся в неисправном состоянии.			ания на 2024г.
16.	Пожарные рукава размещены в пожарных шкафах из горючих материалов	До 01.04.2024г		При выделении финансиров ания на 2024г.
17.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (5,4,3,2 этажи у эвакуационного выхода на лестничную клетку, выхода 5 этаж 13 отделение, бельевая на 3 и 4 этажах, гардеробная на 4 этаже).	До 01.04.2024г		При выделении финансиров ания на 2024г.
18.	Помещения бельевых на 3, 4 этажах не огделены от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа (с соответствующим заполнением проемов) (9 отделение)	До 01.04.2024г		При выделении финансиров ания на 2024г.
19.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	До 01.04.2024г		При выделении финансиров ания на 2024г.
20	На входе (либо выходе) на лестницу соединяющую первый этаж и подвал не оборудовано тамбур-шлюзом с подачей воздуха при пожаре	До 01.04.2024г		При выделении финансиров ания на 2024г.
21.	В подвале допускается организация мастерской	01.04.2024г.		При выделении финансиров ания на 2024г.

22.	Допускается курение на объекте надзора.		устранено	
23.	При высоте лестниц более 0,45 м не предусмотрены ограждения с поручнями (лестница в актовом зале, ведущая к эвакуационному выходу)	До 01.04.2024г		При выделении финансирования на 2024г.
24.	На путях эвакуации (лестничной клетке) допускается устройство лестницы со ступенями с различной высоты (лестница 1 этаж 1 отделение 0.8 м и 1.4 м, лестница из актового зала к эвакуационному выходу 0,1 м и 1,5 м)	До 01.04.2024г		При выделении финансирования на 2024г.
25.	Отсутствует декларация пожарной безопасности	До 01.04.2024г		При выделении финансирования на 2024г.
26.	В коридоре на 2 этаже (мастерские) не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.	До 01.04.2024г		При выделении финансирования на 2024г.
27.	Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности не выделены противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. (помещение домового храма не отделено от холла и спальных корпусов противопожарными преградами)	До 01.04.2024г.		При выделении финансирования на 2024г

Специалист по противопожарной профилактике



Ищенко В.А.