


«Утверждаю»
 Директор СПб ГБУ СО
 «Психоневрологический интернат №3»
 Чеминава Т.В.



**План устранения нарушений установленных требований в области
 пожарной безопасности согласно предписанию №2-21-112/1/1 от 31 июля
 2019 г.
 (до 01.07.2020).**

№ п/п	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности	Срок устранения	Отметка о выполнении	Примечание
1	2	3	4	5
1.	При переходе системы в режим "Пожар" лифты не опустились на посадочный этаж (лит. А)	До 01.03.2020 г.		
2.	Клапан приточной противодымной вентиляции защит строительной конструкцией (подвал лит. А)	До 01.09.2019 г.		
3.	Переход системы в режим "Пожар" осуществляется с одного пожарного извещателя	До 01.07.2020		
4.	Речевые оповещатели в палатах, кабинетах врачей и административных помещениях, не установлены (лит. А)	До 01.07.2020		Требуется разработка ПСД на АПС
5.	На 4 и 5 этажах световое табло "Выход" находится в неисправном состоянии (лит.А)	До 01.10.2019		
6.	Фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствует нормативным требованиям по ПБ (лит. А)	До 01.07.2020		Требуется разработка ПСД на АПС
7.	При переходе системы в режим "Пожар" лифты не опустились на посадочный этаж (лит. Б)	До 01.10.2019		
8.	Фактический расход воды, обеспечиваемый насосной установкой составляет 1,86 л/с при одновременном пуске воды из 1 пожарного крана на уровне 5 этажа	До 01.07.2020		
9.	Переход из литеры А в литер Б не в полном объеме оборудован дымовыми пожарными извещателями	До 01.09.2019		

10.	В помещении поста охраны в одном коробе совместно с линиями систем противопожарной защиты осуществлена прокладка силового кабеля (лит. Б)	До 01.05.2020		
11.	В помещении комнаты № 3 речевой оповещатель в неисправном состоянии (лит. Б 2 этаж)	До 01.09.2019		
12.	Фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям по ПБ в комнате № 3 (лит. Б 2 этаж)	До 01.09.2019		
13.	Отсутствует контроль кабельных линий СОУЭ на обрыв и короткое замыкание (лит. Б)	До 01.10.2019		
14.	Не реализовано резервное питание одного из двух блоков "БЛЮЗ" (лит. Б)	До 01.09.2019		
15.	Защитное сооружение не в полном объеме оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации	До 01.07.2020		

Специалист по пожарной безопасности



Ищенко В.А.