



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Петродворцовому району

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петродворцового района и
гор. Ломоносова

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д.9, тел. (812) 450-56-13,
E-mail: 17@78.mchs.gov.ru

«28» апреля 2023 г., 16 час. 30 мин. № 39-1-55
(дата и время составления акта)

198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д.9, каб. № 33
(место составления акта)

Акт выездной проверки

ПЛАНОВОЙ

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 12.04.2023 № 39-1-55, учётный № проверки 78230061000203547918.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Зайцевой Людмилой Сергеевной – старшим инспектором ОНДПР Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

отдельно стоящего здания интерната.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, Заячий пр-кт, д.3, лит. А.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

С актом выездной проверки ознакомлен(а): Директор СПБ ГБУСО "Психоневрологический Интернат № 3" Чеминава Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«16» часов «30» минут «28» апреля 2023 г.

(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты: -

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

7. Контролируемые лица:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат № 3" (СПБ ГБУСО "Психоневрологический Интернат № 3") ИНН 7819026974, ОГРН 1027808917685, юридический адрес: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, Заячий пр-кт, д.3.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «26» апреля 2023 года, с 10 час. 00 мин. до 13 час.00 мин.
по «28» апреля 2023 года, с 14 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 05 часов 00 минут.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «26» апреля 2023 года, 10 час. 00 мин.
по «26» апреля 2023 года, 13 час. 00 мин.

по месту: 198504, город Санкт-Петербург, город Петергоф, Заячий пр-кт, д.3, лит. А.,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 26.04.2023 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) получение письменных объяснений

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с «28» апреля 2023 года, 14 час. 30 мин.
по «28» апреля 2023 года, 16 час. 30 мин.

по месту: 198510, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Самсониевская, д. 9

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого получены:

письменные объяснения от 28.04.2023 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) сопроводительное письмо вх. № В-130-10951 от 27.04.2023 года.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -.

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: :-

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. По результатам выездной проверки установлено:

выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушение требования пожарной безопасности
1	2	3
1.	В каждом пожарном отсеке зданий класса Ф1.1 высотой более 10 метров, не предусмотренны лифты для транспортирования пожарных подразделений.	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 п. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.15 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (далее СП 4.1310.2013)
2.	На путях эвакуации лестничной клетки левого крыла не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 "Естественное и искусственное освещение".	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ч. 1 ст. 56, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее СП 1.13130.2020)
3.	Настенные речевые оповещатели располагаются на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм. (5 этаж отдельный изолятор, 4 этаж у перехода в 9 отделение, 1 этаж отделение «семейные пары»)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" (далее СП 3.13130.2009)
4.	Переход системы в режим «Пожар» осуществляется с одного дымового пожарного извещателя. Аппаратура системы пожарной сигнализации не формирует команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления, или оповещения о пожаре, или управления инженерным оборудованием объектов при срабатывании не менее двух пожарных извещателей	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.4 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (далее СП 484.1311500.2020), п. 54 ППР в РФ.
5.	Не установлены речевые оповещатели в палатах, кабинетах врачей и	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83,84, 103 от 22.07.2008 № 123-ФЗ

	административных помещениях	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ.
6.	Фактические параметры уровня звука, воспроизводимого оповещателями СОУЭ не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности (при срабатывании СОУЭ на 1 этаже, речевое оповещение прерывается)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 51, 54, 83, 84, 103 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 СП 3.13130.2009, п. 54 ППР в РФ
7.	Объект надзора не обеспечен (не оснащен) с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения (Текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ч. 12 ст. 84 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 2 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"
8.	Помещения кладовых у эвакуационных выходов на лестничную клетку (5,4,3,2 этажи) не оснащены системой пожарной сигнализации (отсутствуют дымовые пожарные извещатели).	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4, п. 4.9 СП 486.1311500.2020
9.	Запоры (замки) на всех дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (установлены врезные замки)	п. 26 ППР в РФ
10.	Ширина пути эвакуации по всем лестницам, предназначенном для эвакуации людей, расположенных в лестничных клетках менее 1,35 м (фактически - 1,2 м)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п.п. а) п. 4.4.1 СП 1.13130.2020
11.	При двустороннем расположении дверей ширина коридора менее 1,2 метра (коридоры изоляторов 5,4,3,2 этажи) ширина коридора 192 см, (ширина дверного полотна 87 см)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020
12.	При одностороннем расположении дверей ширина коридора менее 1 метра (1 этаж отделение «семейные пары») ширина коридора 80 см, (ширина дверного полотна 67 см)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 1.13130.2020
13.	На путях эвакуации допускается устройство лестницы со ступенями с различной высотой (лестничная клетка возле первого отделения)	п. 1 ст. 1, п.1 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 52, ч. 2 ст. 53, ст. 89 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020
14.	На дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, устройства для самозакрывания находятся в неисправном состоянии.	п. 14, п.п. г) п. 27 ППР в РФ
15.	На противопожарных дверях в помещениях хранения, кладовых, устройства для самозакрывания находятся в неисправном состоянии.	п. 14, п.п. г) п. 27 ППР в РФ
16.	Пожарные рукава размещены в пожарных	п. 2 ч. 1 ст. 6, п.4 ст. 107 Федерального

	шкафах из горючих материалов	закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 50 ППР в РФ
17.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (5,4,3,2 этажи у эвакуационного выхода на лестничную клетку, выхода 5 этаж 13 отделение, бельевая на 3 и 4 этажах, гардеробная на 4 этаже).	п. 12 ППР в РФ
18.	Помещения бельевых на 3, 4 этажах не отделены от коридора противопожарной перегородкой 1-го типа (с соответствующим заполнением проемов) (9 отделение)	п. 1 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013
19.	Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	п. 15 ППР в РФ
20.	На входе (либо выходе) на лестницу соединяющую первый этаж и подвал не оборудовано тамбур-шлюзом с подачей воздуха при пожаре	п. 1 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ст. 88 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.18 СП 4.13130.2013 "
21.	В подвале допускается организация мастерской	п.п. б) п. 16 ППР в РФ
22.	Допускается курение на объекте надзора.	п. 11 ППР в РФ
23.	При высоте лестниц более 0,45 м не предусмотрены ограждения с поручнями (лестница в актовом зале, ведущая к эвакуационному выходу)	п. 1 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020
24.	На путях эвакуации (лестничной клетке) допускается устройство лестницы со ступенями с различной высоты (лестница 1 этаж 1 отделение 0.8 м и 1.4 м, лестница из актового зала к эвакуационному выходу 0,1 м и 1,5 м)	п. 1 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.6 СП 1.13130.2020
25.	Отсутствует декларация пожарной безопасности	ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический

		регламент о требованиях пожарной безопасности", Приказ МЧС России от 16.03.2020 №171 «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»
26.	В коридоре на 2 этаже (мастерские) не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре.	п. 1 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 4 ст. 52, ч. 1 ст. 56 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.2, п. 8.5 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"
27.	Размещаемые в пределах объекта защиты - части зданий, группы помещений, а также вспомогательные помещения других классов функциональной пожарной опасности не выделены противопожарными преградами в соответствии с требованиями настоящего свода правил. (помещение домового храма не отделено от холла и спальных корпусов противопожарными преградами)	п. 1 ч. 1 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2 СП 4.13130.2013

2. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 26.04.2023;
- 2) письменные объяснения от 28.04.2023;
- 3) сопроводительное письмо вх. № В-130-10951 от 28.04.2023;
- 4) карточка профилактической работы № 39-1-77-61 от 28.04.2023;
- 5) предписание от 28.04.2023 № 39-1-55/1.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)



Зайцева Людмила Сергеевна – старший инспектор ОНДПР
Петродворцового района и гор. Ломоносова управления по
Петродворцовому району Главного управления МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)

(подпись)

Зайцева Людмила Сергеевна – старший инспектор ОНДПР Петродворцового района и гор.
Ломоносова управления по Петродворцовому району Главного управления МЧС России по г.
Санкт-Петербургу, телефон: (812) 450-56-13, E-mail: 17@78.mchs.gov.ru.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))